

Consignes d'entretien

Feutre de laine

Bien entretenir le feutre - Pour qu'il reste beau longtemps.

La laine de mouton se feutre et se renforce sous l'effet de l'humidité, de la chaleur et des frottements. On obtient une structure textile homogène – le feutre de laine. La teneur en graisses et la densité de la matière empêchent la saleté et les liquides de pénétrer.

Les 3 règles d'entretien du feutre de laine :

<u>Nettoyage</u>	Éliminer les taches à l'aide d'un détachant ou shampoing à effet relipidant et d'une éponge ou par un nettoyage chimique.
<u>Séchage</u>	Laisser sécher lentement les parties mouillées, à plat.
<u>Lissage</u>	Repasser au fer avec une chaleur modérée

Ne pas laver le feutre à la machine afin de ne pas renforcer le processus de feutrage.

Pour éliminer les taches séchées, tamponner doucement avec une solution douce de lessive pour la laine et/ou utiliser une brosse.
Absorber l'humidité avec un chiffon sec.

ATTENTION :

Utiliser uniquement des savons surgras afin de ne pas nuire à la teneur naturelle en graisses dans la laine.

Les peluches, les cheveux et la poussière peuvent être aspirés ou éliminés à l'aide d'une brosse à habits.